



À l'origine de cet autre drame impliquant un véhicule coaster, immatriculé CH 003677, parti du département des Bamboutos pour Kékem, une défection du système de freinage, apprend 237actu.

5 morts et 18 blessés dont le chauffeur du véhicule accidenté dans un état de traumatisme. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit ce mardi soir à la plaque 55 morts, au même endroit où plusieurs personnes avaient été calcinées il y a quelques mois.

« Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie nationale ont effectué une descente sur le terrain extirpant au passage 5 corps sans vie. L'ambulance a également pris le relais pour transférer les blessés qui sont pour la plupart dans un état inquiétant vers l'hôpital de district de Dschang », rapporte Menoua Actu Web.

5 morts et une dizaine de blessés c'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation routière survenu ce mardi soir à la falaise de Dschang dans le département de la Menoua. Le bus sans plaque d'immatriculation est parti de Mbouda se rendait à Douala. pic.twitter.com/Oz1RK18ZJx

— CRTVweb (@CRTV_web) [May 25, 2021](#)

C'est la deuxième fois, en cette année 2021 que les usagers de la route perdent leur vie dans la Falaise de Dschang. Le 27 janvier 2021, plusieurs personnes ont perdu la vie dans un

accident de la de route survenu au même endroit. L'accident impliquait un camion et un bus de 70 places. L'on dénombrait 55 morts tous calcinées, selon les autorités locales.